

## 内镜光源装置 XL-4450 维修服务需求

- 1、内镜光源装置，型号：XL-4450 SN 号：3S094A021
- 2、故障现象：气泵故障，导致出气量小；灯泡亮度不足；测光组件损坏，导致跳应急灯。
- 3、内镜光源装置维修保障设备能正常运行。
- 4、内镜光源装置维修后负责设备安装调试工作。
- 5、更换的配件质保 6 个月，修理完成后 6 个月内，对所更换零件再次发生故障（质量问题引起）享有保修服务。
- 6、更换的氙灯使用寿命 500 个小时，修理完成后，如使用寿命未达到 500 个小时，享有免费更换服务。
- 7、内镜光源装置需维修无法正常使用，我公司无偿提供备用仪器给客户正常工作。
- 8、内镜光源装置维修后图像质量能满足我院的诊断需求。
- 9、预算控制价 2.4 万元